

Zertifikat

über den Abschluss eines Überwachungsvertrages
für Tätigkeiten als Fachbetrieb nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG)



Firma: DSB Säurebau Leuna GmbH

Am Haupttor Bau 2610
06237 Leuna

Tätigkeiten des Fachbetriebes gemäß Wasserhaushaltsgesetz:

- Errichten, Instandhalten und Instandsetzen von Beschichtungen und Auskleidungen in Beton- und Stahlauffangwannen, Auffangräumen und Industrieflächen einschließlich Verfüguungsarbeiten.
- Kunststoff-Dichtungsbahnen und Kunststoff-Tafeln auch im Erd- und Wasserbau, Abdichten von Abfall- und Abwasseranlagen
- Betonsanierung entsprechend DAfStb-Richtlinie " Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Dichtungsbahn Rhepanol hier nur Quellschweißung


Ergänzende Bemerkungen:

- Der Fachbetrieb wird für Dritte tätig: Ja
- Arbeiten an Anlagen mit Explosionsgefährdungen: Ja
- Fügetätigkeiten: Quellschweißung für Rhepanol-Dichtungsbahn

Dieses Zertifikat ist gültig bis: Mai 2017

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Region Halle
Saalfelder Str. 33
06116 Halle

Der Sachverständige



Dipl.-Ing. R. Kühne

Halle, den 12.05.2016

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG • Postfach 54 02 20 • 22502 Hamburg

Prüfbescheinigung

TÜV®

DSB Säurebau Leuna GmbH
Am Haupttor Bau 2610
06237 Leuna

Bei Rückfragen bitte immer angeben	
Equipment-Nummer:	10176347
Auftrags-Nummer:	8113170547-000110
Kunden-Nummer:	0055011211
Akten-Nummer:	Kreis 11

Für Sie vor Ort: TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG Geschäftsstelle Halle
Region Halle - Saalfelder Str. 33-34 - 06116 Halle
Tel.: +49 345 5686 - 701 Fax: +49 345 5686 - 725
E-Mail: RegionHalle@tuev-nord.de

Prüfung eines Fachbetriebes nach Wasserhaushaltsgesetz

Regelmäßige Überwachungsprüfung

Überwachungsvertrag vom 27.02.2008

Leistungsort:

DSB Säurebau Leuna GmbH
Am Haupttor Bau 2610
06237 Leuna

Leistungsempfänger:

DSB Säurebau Leuna GmbH
Am Haupttor Bau 2610
06237 Leuna

Tätigkeiten des Fachbetriebes gemäß Wasserhaushaltsgesetz:

Errichten, Instandhalten und Instandsetzen von Beschichtungen und Auskleidungen in Beton- und Stahlauffangwannen, Auffangräumen und Industrieflächen einschließlich Verfüguungsarbeiten.
- Kunststoff-Dichtungsbahnen und Kunststoff-Tafeln auch im Erd- und Wasserbau, Abdichten von Abfall- und Abwasseranlagen
- Betonsanierung entsprechend DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen"
- Dichtungsbahn Rhepanol hier nur Quellschweißung

Ergänzende Bemerkungen:

Der Fachbetrieb wird für Dritte tätig: Ja

Arbeiten an Anlagen mit Explosionsgefährdungen nach BetrSichV: Ja

Fügetätigkeiten: Quellschweißung für Rhepanol-Dichtungsbahn

Geprüfte betrieblich verantwortliche Person(en): Herr Charly Hoppen

Feststellungen:

- ☒ 1. Der/Die oben genannten betrieblich Verantwortliche(n) sind noch in der Firma tätig. ¹⁾
- ☒ 2. Gravierende Mängel über die fachlichen Leistungen sind nicht bekannt.
- ☒ 3. Werkzeuge, Maschinen und Geräte entsprechen den Anforderungen für die o.g. Tätigkeiten.
- ☒ 4. Geeignete persönliche Schutzausrüstung ist verfügbar.
- ☐ 5. Die erforderlichen Transportbehälter entsprechen den Anforderungen.
- ☐ 6. Die Lagerung von Rückständen an der Betriebsstätte entspricht den Anforderungen.
- ☒ 7. Regelmäßig durchgeführte Sicherheitsbelehrungen wurden nachgewiesen.
- ☒ 8. Gewässerschaden / Umweltschadensversicherung wurde nachgewiesen. ¹⁾
- ☒ 9. Verantwortlichkeiten und Weisungsbefugnisse sind geregelt. ¹⁾
- ☒ ¹⁾ weitere Angaben hierzu sind im Formblatt „Auskunft über die Organisation eines Fachbetriebes“ dokumentiert und beim TÜV NORD hinterlegt

Prüfergebnis: geringe Mängel

Mängel:

Die technischen Regeln für wassergefährdende Stoffe, Insbesondere TRwS 779, 786, müssen beschafft werden, Rechnungskopie bitte an TÜV.

Hinweise: ☒ Die Fortdauer des Überwachungsvertrages wird bestätigt.
☐ Nachprüfung vor Ort erforderlich.

☒ Vorlage der Nachweise erforderlich.
☒ Mängelbeseitigung bis 30.08.2016 erbeten.

Nächste Prüfung: 01.05.2017

Prüfart: Leuna

Prüfdatum: 12.05.2016

Sachverständige(r): Rolf Kühne

